

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๗

ทะเบียน 2009819	ยี่ห้อ-รุ่น Kivo CAB	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ
เวลา		เสร็จจริง
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u>เว้น</u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u>เช็คเกียร์ (ลูกค้าเก่าที่เคส)</u> (เปลี่ยนน้ำมันเกียร์) <u> </u> 8 <u> </u> 2 <u>เช็กลูกเบี้ยวล้อ (คันทัน)</u> (ลูกค้าเก่าที่เคส) <u> </u> 5 <u> </u> 3 <u> </u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 2 <u> </u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> 3 <u> </u> 7 <u> </u> 11 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> 12 <u> </u>		
แผนกสี ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ สีที่เลือก <u> </u> ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 2 <u> </u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> 3 <u> </u> 7 <u> </u> 11 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> 12 <u> </u>		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 3 <u> </u> 5 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 6 <u> </u>		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 3 <u> </u> 3 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 3 <u> </u>		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 3 <u> </u> 3 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 3 <u> </u>		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่วง <u> </u> ประเมิน <u> </u> 1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u>		

ប្តីស្រី

ដ៏ប្រសើរ