

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Altis 1.6 0 สี เทา ทะเบียน 6กฉ 9092 กท วันที่ 21/11/65

เลขโมล 262025
 แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 20 ก.ย. 65
☐ ไม่งด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปิ่น	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒		เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟระลอกข้างขวาแตก




ด้านหน้า 1.ฝากระโปรง (สี)


2.กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา 3.ประตูท้ายซ้าย (สี)



ด้านหลัง 4.กันชนหลัง (สี)



ข้างซ้าย 5.ประตูท้ายขวา (สี)

สี 5,000 / ยาง 2,000 x 2 /

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 205/55 R16		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 99		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 99		☐	☒	
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 99		☐	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	