

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NP 300 St. สี เทาเงิน ทะเบียน ฉฉ-1301 วันที่ 1/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 22/1/68
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 151,255 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	150
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. กรองแอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้ควิว	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครี	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / ห่วง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒		L+R 1 ดอก	12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	1 ดอก 1 ดอก
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม ตรวจสอบเบรกมือ 22/1/68



ด้านหน้า $\text{การชนหน้า} = 1,500$
 นวัตกรรม = 1,500

ข้างขวา $\text{การชน} L = 1,500$
 1.500



ด้านหลัง $\text{การชน} R = 1,500$
 1.500
 1.500

ข้างซ้าย

รวม = 10,500
 1.500

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 275/70/15		/	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 7		/	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 7		/	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 7		/	
วางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		/	
รั้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
วางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี 2 ชิ้น		/	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี 1 ชิ้น			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี 1		/	
พินสกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/		