

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Honda Jazz S สี ขาว ทะเบียน 00-8988 วันที่ 4 มิ.ย 68

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 13 ธ.ค. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 32,371 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		น้ำมัน 8,000 cc
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	✓		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	✓		
23. ขึ้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	✓		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		ABS
1. ไฟหน้า	✓			7. ครีษ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			8. บัมพ์	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. บิกนิก	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			11. พวงมาลัย (สั้น / นน่ง / เสียง)	✓		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	✓		
7. ไฟสูง	✓			13. ท่อไอเสีย	✓		
8. ไฟท้าย	✓			14. ท้องอ่างเครื่อง	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			15. ท้องอ่างเกียร์	✓		
10. ไฟเบรก	✓			16. ฝาครอบเครื่อง	✓		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			17. แผ่นกันความร้อน	✓		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....






.....



॥६॥



				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 175/65/15			
	หน้า L	ยางปี 1	ขนาด 175/65/15			
	หลัง R	ยางปี 1	ขนาด 175/65/15			
	หลัง L	ยางปี 1	ขนาด 175/65/15			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฉิวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
สวาทาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☒ ไม่มี				