

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA SIENTA 1.5 V สี ขาว ทะเบียน 227181 00 วันที่ 9/7/65


เลขโมล 69925
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด ก.ด. 65

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันวอล์ก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	ฉีดน้ำไม่ออก
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	เสียงดัง
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระงะทำงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>หลัง</u>	☒	☐		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓ 4 มติ	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป็น	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☐	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 1. ขันไค่ค้ำหลัง (โตะ) (สี)

สี 1 ชั้น 1,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 195/50 R 16	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กไซโลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	