

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 13 สี ~~ดำ~~ เทา ทะเบียน 7จพ 3644 วันที่ 6 ธ.ค. 64

เลขไมล์ 38437

เลขตัวถัง TML214E34JG011841

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 27 ธ.ค. 64

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ดงเล็ม ☐ ไม่ดงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี 1000	☒		ไม่รับ	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระงะมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก่ง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 600		☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☒	2600
				9. แบตเตอรี่	☒	☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			


ชื่อผู้จอง ๑๐๕

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกมองหลัง
ใช้วันเป็น ๖๖ พล
2000



ข้างซ้าย * ไม่ใส่ล้อเบรคมือ
ฝาหลังเบรคมือติดน้ำฝนไม่มี
2000



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม

~~17,200~~

17,200

สภาพ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		500
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		1500
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 195/50/15	✓		
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด..... 195/50/15	✓		6,000
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด..... 195/50/15	✓		
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด..... 195/50/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	1,300
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	