

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 13 สีเทา 500 cc ทะเบียน 7กข 3644 วันที่ 6 ธ.ค. 64

เลขไมล์ 38437

เลขตัวถัง TML214E34JG011841

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 27 ธ.ค. 64

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี 1000	☒		ไฟดับ	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี							
19. ใบบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 600		☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☒	2600
				9. แบตเตอรี่	☒	☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒			1. ลูกปืนล้อ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกมองหลัง
สีเงิน 60 พล
2000



ข้างซ้าย * ไม่มีการรับเงินเช็ค
ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
2000



ด้านหลัง



ข้างขวา รวม 17,200

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว 1500	✓	✓	1056666666
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20 ขนาด 195/50/15		✓		
	หน้า L	☐ ยางปี - ขนาด 195/50/15			✓	6,000
	หลัง R	☐ ยางปี - ขนาด 195/50/15			✓	
	หลัง L	☐ ยางปี - ขนาด 195/50/15			✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				✓	1,300
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		