

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revo Scab 2.4J+ Premium สี 6m ทะเบียน ฉฉ 9453 ๐๐ วันที่ 13/7/65



เลขไมล์ 198461
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาก.....
☒ ไม่ขาด 21 ก.พ. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	R ขาด	1. ไฟในเก๋ง		☒	ไฟติด
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพื้ชอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไฟติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	ไม่ถึง
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม สีของตัวถังไม่พาส



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา 2. กันชนข้าง (สี)



ด้านหลัง 3. ฝาท้าย (เคาะ) (สี)

ข้างซ้าย

สี 3 ชั้น = 3,000 บาท / งาน 2 ชั้น 2,000 x 2 / งาน 1 ตัว.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/65 R17		☒	ยางเป็นคลื่นจริงเสียงดัง 99
หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99		☒	
หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒		
หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม็คซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระดกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ่คฝาก่าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	