

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 04 02 2566

ทะเบียน บล 3852 สย	ยี่ห้อ-รุ่น MITSUBISHI TRITON Scab 2.4	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน <u> </u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> 2 <u> </u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 3 <u> </u> 6 <u> </u> 10 <u> </u>		
แผนกเคาะ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> <u>0/5 ต</u> ประเมิน <u>1 วัน</u> เวลาเริ่มทำ <u>15.10 28/2/66</u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u>15.20 1/3/66</u> 1 <u>กระป๋อง</u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 2 <u>สว่าน</u> 6 <u> </u> 11 <u> </u> 3 <u> </u> 7 <u> </u> 12 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> <u> </u>		
แผนกสี ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>สีทีลิต</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน <u>2 วัน</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u>กระป๋อง</u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 2 <u>กระป๋อง</u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> 3 <u>สว่าน</u> 7 <u> </u> 11 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> 12 <u> </u>		
แผนกประกอบ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> <u>เหล็ก</u> ประเมิน <u>3 ชั่วโมง</u> 1 <u>เครื่องเสียง</u> 3 <u> </u> 5 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 6 <u> </u>		
แผนกขัด ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> <u> </u> ประเมิน <u>1 วัน</u> 1 <u>รื้อชิ้น</u> 2 <u> </u> 3 <u> </u>		
แผนกล้าง ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> <u> </u> ประเมิน <u> </u> 1 <u>ภายนอก</u> 3 <u> </u> 5 <u> </u> 2 <u>ภายใน</u> 4 <u> </u> <u>ระบบไฟ-น้ำ</u>		
อื่นๆ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน <u> </u> 1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u>		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ