

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Triton Scab 2.4

สี เทา

ทะเบียน จฉว 852 อย

วันที่ 4/2/66

เลขใบรับ 68581

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 13 ส.ค. 65

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก



☒ รีโมท.....1.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	ไม่ติด	2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้คัท	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ยางหุ้มหมอบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. ช็มบั้น	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หมอง / เสี่ยง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย 1 ประตูซ้าย (สี)

2. กระโปรงท้าย (เทา) (สี)



ด้านหลัง 3. รถท้าย (เทา) (สี)

ข้างขวา

สี = 3,600
ขาว 1,500

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 245/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 24	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 24	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 24	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		