

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Nissan NP300 single 2.5 SL สี ขาว ทะเบียน พจ 9414 ชล วันที่ 21/11/65


เลขโมล 51823
 แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 23 ทพ.66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกาส์ ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ


ถูกใจ ☐ ธรรมดา ☐ ดวก
☒ ถูกใจรีโมท 1 ดวก
☐ รีโมท ☐ ดวก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ R ทด.		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริเตอร์	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ เสียงดัง		☒	3,500.-
8. ไฟท้าย มีรอย ทิ้ง L, R	☒		1,500x2	11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า 1 กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา 2 ประตูท้าย (สี)



ด้านหลัง 3. ฝาท้าย (สี)



ข้างซ้าย 4. กระบะรถ (สี)

5. ม้านั่งโดยสาร (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 77	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 91	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หน้า R ไม่มี
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เบ็กซีไดโนวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่คดท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคาคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	