

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Camry 2010 สี ฟ้า ทะเบียน ภูเก็ต 39 วันที่ 25/4/69

เลขไมล์ 118684

เลขตัวถัง MR053FK4000013925

เลขเครื่อง 2AZ H595831

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 12 พ.ศ. 2562

ระบบเกียร์

☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☒ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักรถไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในแกง	☒			4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


1. ลูกปืนล้อ
2. ลูกหมากคันชัก
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ
4. รอยรั่วซีคอัพ
5. กระจกพวงมาลัย/แลค
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
9. ยางหนานบ
10. เบรก
11. ซีคอัพ




ด้านหน้า



ข้างซ้าย มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย
สีเกือบทัน



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕,๕๐๐ บาท ๖,๕๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓	
	หลัง L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	215 / 60 R16	✓	
	หน้า L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	215 / 60 R16	✓	
	หลัง R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	215 / 60 R16	✓	
	หลัง L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	215 / 60 R16	✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		