

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Hilux Revo

สี เทา

ทะเบียน มข 4028 วันที่ 24 พ.ค. 65

เลขไมล์ 305601

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)



ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 9 พ.ค. 65 ☐ ไม่ขาด

เลข 0000

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟหน้า	/		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	/		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	/			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	/		
6. สัญญาณไฟ	/			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	/			7. ไฟสูง	/		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			8. ไฟท้าย	/		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. ไฟหรี่ท้าย	/		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. ไฟเบรก	/		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	/			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. ไฟเลี้ยวหลัง	/		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	/		900
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	/		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. น้ำมันพัด	/		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	/		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่	/		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์ <u>1550 cc 1600 cc 1800 cc</u>	/		800
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	/		
1. ไฟในถัง	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหน้าปิด	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	/		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก	/		
ชื่อผู้จอง				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด			

สมโภชน์





ด้านหน้า

ข้างซ้าย

ทำสีปรอทเงา 1900

ราคาทำสีกะโปรงหน้า 2000 บาท



ด้านหลัง

ข้างขวา

ราคาทำสีขอบเหล็ก 2000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
	หน้า L	☒ ยางปี 21	ขนาด		215 / 65 R16	✓
	หลัง R	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
	หลัง L	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				✓
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				