

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ NISSAN MARCH สี สี ทะเบียน กฉ 2642 พงษ์ไฉ วันที่ 23/12/66
 เลขโมล 63024
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 8.9.66
☐ ไม่ชาติ.....
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ภูเขาเจริโมก.....ดอก
☐ ไร่.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบเก้ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แลร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u><เปลี่ยน></u>		☒	(เปลี่ยน)
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไขควง	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลค์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลค์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหนน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. สภาพโคมไฟ (สี) (สองข้างก่อน)




ข้างขวา



ด้านหลัง

ยาว 4 เส้น =



ข้างซ้าย

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
					ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	165/70R14			
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	99			MAXXIS
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		