

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ เพลอกริโอ ปี 2012 สี ดำ ทะเบียน พอ. 557 วันที่ 7/10/62


เลขไมล์ 78645 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง KH3A671CH201427 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 15 ต.ค 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>โคมไฟหน้า</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในเก่ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุหน่น			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า มีรอยขีดข่วนสีเงิน
แตก (ซ่อม)



ข้างซ้าย มีรอยขีดข่วนสีเงิน 66 มม
กระจกมองข้างด้าน L สีเงิน 66 มม



ด้านหลัง มีรอยขีดข่วนสีเงิน 66 มม



ข้างขวา

สี = 5,000 กระจก = 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....15	ขนาด.....	185/65/14	✓		
	หน้า L	ยางปี.....15	ขนาด.....	185/65/14	✓		
	หลัง R	ยางปี.....15	ขนาด.....	185/65/14	✓		
	หลัง L	ยางปี.....15	ขนาด.....	185/65/14	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		