

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 2018 สี 66090 ทะเบียน 352 วันที่ 27/12/63

เลขไมล์ 21544

เลขตัวถัง M214E37JG03

เลขเครื่อง 1554C3KTJ9260073

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรรก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 25.29 ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหว่ง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 900	☒		OK
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริน			

ชื่อผู้จอง 609



ชื่อผู้ขาย

บริษัท



ด้านหน้า กันชนหน้าสี
สีเงินเงิน 6 แดง
2000 ~~1990~~

ข้างซ้าย ประตูหลัง R
สีเงินเงิน 6 แดง 2000
(ราคา 4,900)



ด้านหลัง _____

ข้างขวา _____

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หน้า L ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หลัง R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หลัง L ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คผ้าท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		