

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 2018 สี 6609-ดำ ทะเบียน 80 352 วันที่ 27/2/63
 เลขไมล์ 21544 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MML214E37JG03 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 1554C3KTJ9260073 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
 เลขตรรกัณ ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☒ ขาด 25.29 ☐ ไม่ขาด

กฎแฉ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กฎแฉรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง 900	☒		ดำ
2. น้ำมันเบรก	☒		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำมันอ็อก	☒		
7. น้ำฉีดกระจก	☒		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
9. แบตเตอรี่	☒		
10. สายพาน	☒		
11. สภาพเครื่องยนต์	☒		

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
4. โช้คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. เบรก			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแหนบ			

ชื่อผู้จอง
 ชื่อผู้ขาย





ด้านหน้า กันชนหน้าสี
สีเงินเงิน 6000
2000 รวม 8000

ข้างซ้าย

.....

.....



ด้านหลัง

.....

.....

ข้างขวา

.....

.....

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หน้า L ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หลัง R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
	หลัง L ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 195/55/16	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี	✗		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โซ้คฝาห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรคหลังคค	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		