

๑. ไบโตรวจสภาพ

รื้อรถ รถบรรทุก ปี 2018 สี ขาว ทะเบียน 7กธ 2431 วันที่ 22 พ.ค 64

เลขไมล์ 117333

ระบบเกียรติ

☒☐ Manual

កុស្ត្រ

9

ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MRHFC

เชื่อเพลิง

☒

၁၆၆

☒

กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า☐ LPG ☐☐

วิธีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล่น

☐ ไม่ลงเล่น

Bookservice

22

☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD

☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติด

เก็บยอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ ๒.....

☒ 2. निम्न


ภานี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)	✓		
4. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญลัักษณ์ไฟ	✓		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			
9. วิทย์/Mp3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
25. กล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	✓		
2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง	6๑๕		
ชื่อผู้ชาย			
สมโภชน์			


ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรีท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง 800		✓	
2. น้ำมันเบรค	✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓	-	
6. น้ำหม้อพัก	✓		
7. น้ำฉีดกระจก	✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
9. แบตเตอรี่		✓	1310
10. สายพาน	✓		
11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปิ่นล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
4. โช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลด			
6. เบรค			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหนาแน่น			




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง กันชนหลังสีชมพู
ได้ซ่อม 6 ปี 6 เดือน
2000



ข้างขวา

ราคา 4110

สภาพล้อ					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว			
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี...20...	ขนาด.....	215/55/16	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี...20...	ขนาด.....	215/55/16	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี...20...	ขนาด.....	215/55/16	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี...20...	ขนาด.....	215/55/16	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		