

ใบตรวจสภาพรถ

นร. โตอังกา 0005 2006 สี ดำ ทะเบียน ธก 8022 วันที่ 11/1/63
 เลขไมล์ 212730 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR053HY4204 205548 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....ดอก
 ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 10.2.63 ☒ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>2x2x2</u>		☒	<u>66๓๗๗๗๗</u>	1. ไฟหน้า	☒		
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>66๓๗๗๗๗</u>
พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>6๖๓๗๗๗๗</u>
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>6๖๓๗๗๗๗</u>	10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แต่ร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
ไฟหน้าบด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	<u>6๖๓๗๗๗๗</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ 6๖๓๗๗๗๗

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

①

ตัวถังสีเทา




ด้านหน้า สีเทาตัวถังสีเทา
สีเทาตัวถังสีเทา
ฝากระโปรงหน้าสีเทา

ข้างซ้าย ประตูสีเทาตัวถังสีเทา
สีเทาตัวถังสีเทา



ด้านหลัง ฝาท้ายสีเทา
ตัวถังสีเทาตัวถังสีเทา



ข้างขวา สีเทาตัวถังสีเทา
ประตูสีเทาตัวถังสีเทา, สีเทาตัวถังสีเทา
สีเทาตัวถังสีเทา, สีเทาตัวถังสีเทา

สี = 12,000 บาท = 10,000 บาท
บาท = 2,000 บาท = 2,000 บาท

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... 13 ขนาด..... 175/65/15	☒		สีเทาตัวถังสีเทา
หน้า L ยางปี..... 13 ขนาด..... 175/65/15	☒		
หลัง R ยางปี..... 13 ขนาด..... 175/65/15	☒		
หลัง L ยางปี..... 13 ขนาด..... 175/65/15	☒		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		สีเทาตัวถังสีเทา
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		สีเทาตัวถังสีเทา
คว้งบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางคะโหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เบาะรถ ☐ มี ☒ ไม่มี			