

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2010 สี เทา ทะเบียน กธ 2636 วันที่ 13 ต.ค. 63

เลขไมล์ 165040

เลขตัวถัง MM8DE10Y000

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 23 พ.ค. 63 ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเบรก	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น) <u>1500</u>	☒	☐	<u>คอมแอร์ดี</u>	7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>1000</u>
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	<u>1300</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ตัวกระจก</u>	11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	<u>ตัวกระจก</u>	ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ตัวกระจก</u>	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	<u>ดี</u>
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ตัวกระจก</u>	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	<u>ดี</u>
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ตัวกระจก</u>	3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ <u>3500</u>	☒	☐	<u>พวงมาลัย</u>
ระบบไฟภายใน				4. ไซค์อัพ	☒	☐	<u>ดี</u>
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐		6. เบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☒	☐	

ชื่อผู้จอง 695

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า

กันชนหน้า

สีเงินเทา, 1500

ข้างซ้าย

ประตูหน้า L ประตูหลัง L
รวมค่าแรงติดตั้งสีเงินเทา
3500



ด้านหลัง

กันชนหลังสีเงิน

6000, 1500

ข้างขวา

รวม ~~15,500~~ 16,600

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/45/16		☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/45/16		☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/45/16		☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/45/16		☒		
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1300		☒		รวมสี
ตัวบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กไฟไลน์อร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
รีดผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		