

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revo Lab 2.4 G สี ขาว ทะเบียน ๓๐พ 4758 วันที่ 6/10/66


เลขโมล 55873
 แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด ๖,๑๖7

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟใบเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลเวียนและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี			รถเก็บ	7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุแหบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กนค	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ยาว 1.6



ข้างขวา

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิติม	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิติม	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิติม	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิติม	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	265/60 R18		
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	19		
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	19		
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	19		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				