

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ: คอรอลาริ 2017 สี ขาว ทะเบียน: 6กข 2864 วันที่: 27 ธ.ค 64

เลขไมล์ 146453

เลขตัวถัง MRHGM6620JTI03699

เลขเครื่อง:

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี 1 ☐ ไม่มี



1/01/2565

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า 400</u>	☒	☐	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. ไรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันมือพัก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	<u>1135</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหนัสนับ	☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	

ชื่อผู้จอง 6๓๖



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า สีรถยนต์เป็นเหล็ก
1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง สีรถยนต์เป็นเหล็ก
1500

รวม 5335

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....20.....	ขนาด.....	175 / 65 / 15	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....20.....	ขนาด.....	175 / 65 / 15	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....20.....	ขนาด.....	175 / 65 / 15	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....20.....	ขนาด.....	175 / 65 / 15	✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		