

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Hi สี ดำ ทะเบียน ฉพ 5033 อต. วันที่ 24/6/66



เลขโมล 97669
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 21 พย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เพิ่ง 7,000 km</u>	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/		หน้าจอดิจิตอล 6000	2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์			
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ			
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/			15. สลักลั่นไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสวิตช์ล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟถอยล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บัมพ์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

				ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ เหนือเดิม	☐ เหนือแต่ง	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ เหนือเดิม	☐ เหนือแต่ง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ เหนือเดิม	☐ เหนือแต่ง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง L	☒ เหนือเดิม	☐ เหนือแต่ง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	265/70 R16		
	หน้า L	ยางปี	ขนาด	95		
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	95		
	หลัง L	ยางปี	ขนาด	91		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่กซ์ไฮเนอว์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				