

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Pero C สี เทา ทะเบียน 120-3549 วันที่ 12/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ หมด.....

☒ ไม่หมด 21 ก.ย. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล์ 150,170


เลขเครื่อง.....เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>2-76</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>150</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. สวิตช์ฉุกเฉินไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ครี	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั๊มน้ำมัน	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ปัดน้ำ			
6. ไฟดักยี่ห้อ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ใบระบรถ = 15000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 28	ขนาด 205/70/15		☒		
	หน้า L	ยางปี	ขนาด	1	☒		
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	4	☒		
	หลัง L	ยางปี	ขนาด	4	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
จ๊วบึงแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					