

ใบตรวจสภาพ

[illegible]

แผนภาพ ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขา ☐ มี ☐ ไม่มี
 กษ ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง *พ.๑๖๘*

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

เกาส์ ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม


☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

កុល្យោ ☒ ធនបា.....ព័ត៌មាន
☐ កុល្យោនីមា.....ព័ត៌មាន
☐ នីមា.....ព័ត៌មាន
 Bookservice ☐ បើ ☐ ប្រសិនបើ
 ប្រតិបត្តិ ☐ បើ..... ☐ ប្រសិនបើ


เลขใบ้ 121761 เลขเครื่อง เลขคชช

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	ตา 12
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			
16. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
17. กระจุไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			
21. กระจุพัชวตโนมิต ☐ มี ☒ ไม่มี			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			
23. เจ็มนิรภัย หน้า/หลัง			
24. ชันวางของในท้ายเก้ง			
ระบบไฟภายนอก			
1. ไฟหน้า		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐		☒	
3. ไฟสปรตไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลียวหน้า ☐ ☐		☒	
6. ไฟเดยีไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง		☒	
8. ไฟท้าย		☒	
9. ไฟเบรก		☒	
10. ไฟเลียวหลัง		☒	
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในเก้ง		☒	
2. ไฟหน้าปด		☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง		☒	1.30
2. น้ำมันเบรก		☒	
3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
4. น้ำหม้อพัก		☒	
5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
6. แบตเตอรี่		☒	
7. สายพาน		☒	
8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร		☒	
9. อินเตอร์			
10. เทอร์โบ			
12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
13. กรองแอร์			
14. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
15. ฉากรอบเครื่อง		☒	
16. แผ่นกันความร้อน		☒	
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ		☒	
2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง		☒	
3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
4. โช้คอัพ		☒	
5. กระบุงพวงมาลัย/แลค		☒	
6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	Ams
7. ครีษ		☒	
8. บั้มบั้น			
9. เพลากลาง / เพลาจับ		☒	
10. ปีกนก			
11. พวงมาลัย (สัน / หม่วง / เสียง)		☒	
12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
13. ท่อไอดี		☒	
14. ท่องอ่างเครื่อง		☒	
15. ท่องอ่างเกียร		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถเดิม = 15,000

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว		✓		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว		✓		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 205/40/15		✓		
	หน้า L ยางปี 14 ขนาด 14		✓		
	หลัง R ยางปี 14 ขนาด 14		✓		
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด 14		✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี				
เช็กฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี				