

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ City 1.5 V+ สี ขาว ทะเบียน 054824 จป วันที่ 30/8/66 C2

เลขโมล 186199 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

ภาษี ☐ ชาติ..... ดอก ☐ ดอก

☒ ไม่ชาติ 27 ต.ค. 66 ☐ ลม ☐ ไม่ลม ☒ รีดม 1 ดอก

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สดอก Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


☐ ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			6. น้ำมันพัด	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/			11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/		100	15. สัญญาณไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	/			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ <u>(เสีย)</u>	/		<u>(เสีย)</u>
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แลก	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. ยางหุ้มแบริด	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบั้น	/		
9. ไฟท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. บั๊กน	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. กันชนหลัง <สี>



ด้านหลัง

สี = 1,200



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 195/60R15		/		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		/		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99		/		
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99		/		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก <ลงช่อง>		/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			/		