


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Yaris 1.2 A สี ฟ้า ทะเบียน ฉ 3205 จด วันที่ 21/9/66
 เลขโมล 161619
 แผ่นเพลง ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 16 พ.ค. 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด
 ฤดูแฉ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ ฤดูจอร์โมน.....ดอก
☒ ธิม.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพืค	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ทัคปิดน้ำฝน <u>ใบสีฟ้า</u>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบบเตอร์รี	☒	☐	
14. เซนทิลล็ค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ทัคบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก <u>ใส่ค.</u>	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุแหนบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย <u>แตก L,R</u>	☒	☐	2,000x2	11. ทัคบัน	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปิกนค	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / <u>หน่วง</u> / เสียง)	☒	☐	ใส่ค.
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างขวา 2. แก้วขวา (สี) / 5. ประตูหลังขวา (สี).

3. กระงะของข้างขวา (สี) / 6. บังโคลนหลังขวา (สี).

4. ประตูหน้าขวา (สี).




ด้านหลัง 7. กันชนหลัง (สี).

8. หลังคา (สี).

๒ = 12000

๗๖๖๖๖๖



ข้างซ้าย 9. บังโคลนหลังซ้าย (สี).

10. ประตูหลังซ้าย (สี).

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 185/60 R15	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี มีรอยขีดข่วน	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี เสีย	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	