



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2015 สี 6เทา ทะเบียน 4ภข 7268 วันที่ 18 มี.ค 65
 เลขไมล์ 271887 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MRO 53REH404 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี ☒ ดอก 8
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 11 มี.ค 65 ☐ ไม่ขาด



ข้อมูลสภาพภายในรถ			หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก			หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี	☐ ไม่มี		1. ไฟหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
2. Push Start	☒ มี	☐ ไม่มี		2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี	☐ ไม่มี		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี	☐ ไม่มี		4. ไฟเบรก	☒ มี	☐ ไม่มี	
5. Paddle shift	☐ มี	☒ ไม่มี		5. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี	☒ ไม่มี	
6. สัญญาณไฟ	☒ มี	☐ ไม่มี		6. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี	☐ ไม่มี		7. ไฟท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	
8. Airbag	☒ มี	☐ ไม่มี		8. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	
9. วิทยุ/MP3	☒ มี	☐ ไม่มี		9. ไฟเบรก	☒ มี	☐ ไม่มี	
10. CD	☒ มี	☐ ไม่มี		10. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี	☒ ไม่มี	
11. DVD	☐ มี	☒ ไม่มี		11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี	☐ ไม่มี	
12. AUX	☒ มี	☐ ไม่มี		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
13. USB	☒ มี	☐ ไม่มี		1. น้ำมันเครื่อง	☒ มี	☐ ไม่มี	
14. Bluetooth	☐ มี	☒ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก	☒ มี	☐ ไม่มี	
15. Navi	☐ มี	☒ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒ มี	☐ ไม่มี	
16. SD Card	☐ มี	☒ ไม่มี		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒ มี	☐ ไม่มี	
17. แผ่น Navi	☐ มี	☒ ไม่มี		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒ มี	☐ ไม่มี	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี	☒ ไม่มี		6. น้ำมันหม้อพัก	☒ มี	☐ ไม่มี	
19. พับบาร์	☐ มี	☒ ไม่มี		7. น้ำฉีดกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี	☐ ไม่มี		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒ มี	☐ ไม่มี	
21. Sunroof	☐ มี	☒ ไม่มี		9. แบตเตอรี่	☒ มี	☐ ไม่มี	
22. ที่บังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		10. สายพาน	☒ มี	☐ ไม่มี	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี	☐ ไม่มี		11. สภาพเครื่องยนต์	☒ มี	☐ ไม่มี	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี	☐ ไม่มี		ระบบช่วงล่าง			
25. กล้อง	☒ มี	☐ ไม่มี		1. ลูกปืนล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	
26. Sensor	☐ มี	☒ ไม่มี		2. ลูกหมากคันชัก	☒ มี	☐ ไม่มี	
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี	☐ ไม่มี		3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒ มี	☐ ไม่มี	
28. แตร	☒ มี	☐ ไม่มี		4. โช๊คอัพ	☒ มี	☐ ไม่มี	
ระบบไฟภายในรถ				5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒ มี	☐ ไม่มี	
1. ไฟในถัง	☒ มี	☐ ไม่มี		6. เบรก	☒ มี	☐ ไม่มี	
2. ไฟหน้าปิด	☒ มี	☐ ไม่มี		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒ มี	☐ ไม่มี	
3. ไฟแต่ง	☐ มี	☒ ไม่มี		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒ มี	☐ ไม่มี	
ชื่อผู้จอง				9. ยางหุแทนบ	☒ มี	☐ ไม่มี	
ชื่อผู้ขาย							

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนหน้าสี ทราย
สีเงิน 6 แพล 2000
ฝากระโปรงหน้าสีเงิน 6 แพล 1500

ข้างซ้าย * แก้มซ้ายล้อ หน้า พอง 1500



ด้านหลัง กันชนท้ายสี ทราย
สีเงิน 6 แพล 1500
* ฝากระโปรงหลังขาดไม้เข้ารูป 1000

ข้างขวา ประตูหน้าขวา บวมเล็กน้อย
1500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 90 5 / 55 / 16	☒		
หน้า L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 90 5 / 55 / 16	☒		
หลัง R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 205 / 55 / 16	☒		
หลัง L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 205 / 55 / 16	☒		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจากหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
โช๊คผ่าท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		

ซ่อมสี 6500 9000

สีใหม่ 3510

รวม 10010 12510

ซ่อม 1600

แตกสี 6500