



สำหรับผู้รับการตรวจสภาพ

รายงานผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เลขที่อ้างอิง 42788687

รหัสผ่าน cc05848

วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ 2019-03-13 10:18:18

ได้ตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถ ร่มไหม

เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้ง 2กท.002/2560

หมายเลขทะเบียน ฏบ 7131

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภท รย.1

สรุปผลการตรวจสภาพรถ ผ่าน


ผลการรับรองให้ใช้จนถึงวันที่ 2019-06-12



หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ได้จาก <https://check.inspection.in.th>

โดยใช้เลขอ้างอิงและรหัสผ่าน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านขวามือ

หากมีข้อขัดข้องสอบถามได้ที่ 0 2271 8613-4



ROMSAI 02-039-3357

วันที่พิมพ์ 2019-03-13

**โปรดตรวจสอบ ทะเบียนรถ ของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากสถานตรวจสภาพรถ
หากผิดพลาด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข**