

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA ALTIS 1.6G

สี เทา ทะเบียน กธ 1428 วันที่ 06/07/67

เลขโมล 230567

แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 15 พ.ค. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท 1 ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ค่า	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ค่า	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒		1. ไฟในถัง	☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		6. น้ำมันพัด	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		7. กัดน้ำฝน	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดีไม่มีกลิ่น</u>	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		9. แบตเตอรี่	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. สายพาน	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		12. อินเตอร์	☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		13. เทอร์โบ	☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		15. สัญญาณไฟ	☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ระบบช่วงล่าง		
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		1. ลูกปืนล้อ <u>ดี</u>	☒	1.80
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	
ระบบไฟฟ้านอกกร			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	
1. ไฟหน้า	☒		4. ใช้คัท	☒	
2. ไฟหน้า	☒		5. กระจุพวงมาลัย/แอล <u>ดี</u>	☒	1.80
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ดี</u>	☒	1.80
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		9. ยางหุหลบ	☒	
7. ไฟสูง	☒		10. ครี	☒	
8. ไฟท้าย	☒		11. ช็ม	☒	
9. ไฟท้าย	☒		12. เพลากลาง	☒	
10. ไฟเบรก	☒		13. ปีกนก	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐		14. พวงมาลัย (ส้น / หมอง / เสียง)	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒				


หมายเหตุเพิ่มเติม ทำป๊อกรายมีด้วยว่า , ยางปัดน้ำฝนจึงหัดซ้ายไว้ =

+ 3,800


+ 500



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี).

สี = 5200

ขาว 1546



ข้างขวา 3. ประตูท้าย (สี).

4. กันชน (สี).

	ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/55 R16	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี กระจก + ทนแสงสีฟ้า	☒	
ตัวถังแดง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คคัสไฮดรอลิก	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ผ้าทึบ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	