

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชนักรูป

วันที่ 15 กย 66

ทะเบียน 107 8572		ยี่ห้อ-รุ่น Toyota W/O		หมายเลข 208173	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ ภายนอก ☐ ระยะเวลา ☐ ซ้ำเอง		รวม 18 ก.ย. 66			
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หนัก กลาง เบา ช่าง 6541			ประเมิน ✓ 12		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1		8			
2	เช็คลม (พอลบลูกปืนยาง) (เสร็จแล้ว)	9			
3	ตรวจดู (ลูกดุมเหล็ก) (เสร็จแล้ว)	10			
แผนกเคาะ ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา ช่าง 5431			ประเมิน ✓ 12		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1	ล้างจาน 50 นาที	9			
2		10			
3		11			
4		12			
แผนกสี ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา สีทีลิตร ช่าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1	ทาสีรถกระบะ 100 นาที (พ่นสีใหม่)	9			
2		10			
3		11			
4		12			
แผนกประกอบ ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา ช่าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1	เปลี่ยนล้อ 100 นาที → คอแล้ว 10 นาที	5			
2		6			
แผนกขัด ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา ช่าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1	ขัดสีรถ 100 นาที	3			
2		4			
แผนกล้าง ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา ช่าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1	ล้างรถ 100 นาที	5			
2		6			
อื่นๆ ระดับงาน หนัก/กลาง/เบา ช่าง			ประเมิน		
1		2			
2		3			

ตรวจแล้ว

ตรวจแล้ว

ตรวจแล้ว

ตรวจแล้ว

ตรวจแล้ว

ตรวจแล้ว

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ