

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Vios 1.5 E (M/T) สี เทา ทะเบียน กท 6772 ม.5 วันที่ 18/8/66

เลขไมล์ 208076

แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 21 พ.ค. 65

☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟใบเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ขัดน้ำฝน	☒		
12. แอดิน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องเยนค			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			650
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ <u>เบรคมือ</u>			150
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก <u>เสียงดัง</u>			150
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคอป			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>อิมเมจ</u>	☒		150
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ <u>ดัง + แข็ง</u>	☒		150
8. ไฟท้าย	☒			11. ปีมน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		150
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า <สี>



ข้างซ้าย 2. กันชนหลัง <สี>


3. บังโคลนหลังซ้าย <สี>



ด้านหลัง

สี = 4,800

ยาง 4 เส้น :



ข้างขวา 4. ประตูหลังขวา <เทา> <สี>

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 195/55R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกลหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		