

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Suzuki 12 Swift RX 2 สี..... ทาสี ทะเบียน..... 17ค 7862 กทว. วันที่..... 12/9/64

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี เลวคาบ ☒ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☒ ว่าง <u>22/11/64</u> ☐ ไม่ว่าง.....	ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ฤดูจว ☐ ธรรมดา.....ดอก ☐ ฤดูจวร้อน.....ดอก ☒ ร้อน..... <u>2</u>ดอก Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
---	--	--


เลขโมล..... 134.656 เลขเครื่อง..... K12 B5207349 เลขคัสซี..... MMSHZC72S00189941

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓	✓	เกาะคนไม่ตก	1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี (กล้องหลัง)				15. สัญญาณไฟ			
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	✓	✓		4. ใช้คัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	✓	✓		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี (ไม่ตก)				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี (ไม่ตก)				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	✓	✓		10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	✓	✓		11. ปัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย	✓	✓		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	✓	✓		13. ปิกน			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓					

หมายเหตุเพิ่มเติม..... รถดีไม่มีปัญหานี้




ด้านหน้า _____



ข้างขวา _____



ด้านหลัง _____



ข้างซ้าย _____

				ผ่าน	ยังไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง			กระแทก / ขนาด _____ นิ้ว
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง			กระแทก / ขนาด _____ นิ้ว
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง			กระแทก / ขนาด _____ นิ้ว
	หลัง L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง			กระแทก / ขนาด _____ นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด _____	} เดิม ยางตัว		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด _____			
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด _____			
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด _____			
ยางรอบกระแทก	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
ฟิล์ม	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
ตัวถังแตก	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
ยางอะไหล่	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
แม่แรง	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
เขาค้อนดูดล้อ	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
เขาค้อนกระแทก	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
แม็คไฮดรอลิก	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
กระดกหน้า	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
โตะผ้าท้าย	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
เสาอากาศ	☐ ปี	☐ ไม่ปี				
ไฟเบรกละหลังคา	☐ ปี	☐ ไม่ปี				