

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ISUZU D-MAX CAB HI ทะเบียน ขข 4261 รจ.บจ

วันที่เข้าซ่อม 26-6-65 เวลา 15:30 วันที่ซ่อมเสร็จ 27-6-65 เวลา 16:20

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
น้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ <u>เปลี่ยน 11 ลิตร + กรอง (ใช้ 11 ลิตร)</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั๊ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกลอก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั๊ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้	หมายเหตุ _____ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น 265/65R17 ROADX
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
รีดพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	เบรค ยนต์ พังเบรค 80% - อัดลม ทุ่นแรง 21% เบรค ยนต์ พังเบรค 60-70%
ครีซ (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
โช๊คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
แหวน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	

ระบบไฟหน้าตัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	