



รายนาม.....
 วันที่.....

29 m. 4 2565


အသံကဏ္ဍ




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

* ด้ ยาบ ๒ ล้อ ดา ๒ ร ๑
1200

สภาพรถ									
หน้า R	☒	แม็คเดิม	☐	แม็คแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	1.6	นิ้ว	☒
หน้า L	☒	แม็คเดิม	☐	แม็คแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	1.6	นิ้ว	☒
หลัง R	☒	แม็คเดิม	☐	แม็คแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	1.6	นิ้ว	☒
หน้า R	☒	แม็คเดิม	☐	แม็คแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	1.6	นิ้ว	☒
สภาพยาง	หน้า R	☐	ยางปี	19	ขนาด	245/70/16			☒
	หน้า L	☐	ยางปี	19	ขนาด	245/70/16			☒
	หลัง R	☐	ยางปี	19	ขนาด	245/70/16			☒
	หลัง L	☐	ยางปี	19	ขนาด	245/70/16			☒
ยางขอบกระจุก	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี					☒
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☐	ไม่มี					☒
แม็กซีไดเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
กระจุกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
ใช้ผ้าห้าย	☐	มี	☒	ไม่มี					☒
เลาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี					☒
ไฟเบรกดวงล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี					☒

ซิงล้า 7.2 8400

* 3200

๖๖๓๔๖๓๓๓๓๓