



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Vios 1.5E สี ดำ ทะเบียน 20๓ 7384 กทม วันที่ 8/5/66
 เลขโมล 106694
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 18 กค 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ทุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไม่ดัง	2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันจืด</u>		☒	2,000.-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	สิ้น 3,500.-
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก <u>ช่วงล่างเสียงดัง</u>		☒	3,000.-
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคัล		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตั้ง</u>		☒	3,500
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ตั้งแรง</u>		☒	2,000
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / <u>เสียง</u>)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						



หมายเหตุเพิ่มเติม รอบเครื่องไม่ขึ้นเงินมาสี (3,000)



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง ซ้ายแตก (สี)

ข้างซ้าย

2. พื้นชนหน้ากลอง (แท่งสี)



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี 1,200/ ยาง 2,000 X 4

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ ระเบิด	☒ แตก	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ ระเบิด	☒ แตก	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ ระเบิด	☒ แตก	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐ ระเบิด	☒ แตก	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 205/45 R17		☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก (เปลี่ยน)		☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ไฟเบรกลหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				