

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Mirage 1.2 GLS สี เงิน ทะเบียน กจ 174 วันที่ 16/12/65

เลขโมล 179904
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 15 ส.ค.65
☐ ไม่งด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซนริค
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด</u>		☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแดง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน <u>สีม่วงดำ</u>	☒		1,000
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สีน</u>	☒		5,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แวอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลักขั้วไฟฟ้า <u>ไฟเครื่อง / กระจก</u>		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ <u>ดำ</u>		☒	6,000
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ดำ</u>		☒	3,500-
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟถยนต์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย <u>(ล้น) / หม่วง / เสีย</u>		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า 1. ส่วนหัว (หน้า) (สี)
2. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา 3. สีกันชนด้าน (สี) (สี)



ด้านหลัง 4. กันชนหลัง (ตัวใหญ่) (สี)
7. ส่วนท้าย (หน้า) (สี)



ข้างซ้าย 5. สีกันชนด้าน (สี) (สี)
6. หลังคา (หน้า) (สี)

สี 7,000 / ยาง 1,400 x 4.

					ด้าน	ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคัส	☒	แม็คคัส	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคัส	☒	แม็คคัส	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคัส	☒	แม็คคัส	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคัส	☒	แม็คคัส	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด	195 / 55 R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด	99		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ฝาครอบถุงลมนิรภัย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
แม็คซิโลนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☐	☒	แตก (สี) 200-
ใช้ค้ำทำ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	