

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Mitsubishi Mirage 1.2 GLX 2019 สี เทา ทะเบียน กธ 653 จันทบุรี วันที่ 3/10/65

เลขโมเดล 110972

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแดง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ <u>ไฟเครื่องโชว์</u>		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตโตว์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบริด	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. บั๊มนั่น	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊นกน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ)(สี)



ข้างขวา 2. กระจกหน้าต่างขวา (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สี 2,000 / ยาง 4 เส้น 1,200 x 4 /

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 195/50R15	☒	
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ขาด 3 บาน หลัง ล้าง ปรุทะกับ หลังขวา	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี มีแต่ล้อหน้า ขวา	☒	
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	