


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ SUZUKI Swift 1.2 GLx สี แดง ทะเบียน 3กย 5872 มท วันที่ 30/6/66
 เลขโมล 51150
 แผนประกอบ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 20 ต.ค. 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ญก.แฉ ☐ ธรรมดา.....ดง
☐ ญก.แฉรโมท.....ดง
☒ รโมท.....¹ดง
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AI)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน <u>หักไม่ออก</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลักลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อีพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตโลค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยโลค ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุหนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1 ประตูหน้าขวา (สี)



ด้านหลัง

สี = 3,600



ข้างขวา 2. ขั้วโคลนหลังซ้าย (สี)
3. ประตูท้ายซ้าย (สี)

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	
	หลัง L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	205/45R17			
	หน้า L	ยางปี	19	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี	19	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี	19	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	มีชุดเติมลม			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี				
แม็คคซิลเวอร์	☐	มี	☒	ไม่มี				
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี				
โซ็คฝาท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี				