

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ CHEVROLET

สี 6977

ทะเบียน 20209736

วันที่ 18 พ.ค. 66

เลขโมล 54974

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 120.966

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท...1.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900 62/5%</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. จันเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตรถ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดะยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย <u>หลังขวา 1000</u>	☒			11. บัมป			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			<u>ทั้งชุด 400 กับซ้าย</u>			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1300^{mm} กั้นหน้า
1500 ฝากระโปรงหน้า

ข้างขวา ~~1500~~ ใต้ประตู 1500



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาติม ☒ แม็คคาเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคาติม ☒ แม็คคาเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคาติม ☒ แม็คคาเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คคาติม ☒ แม็คคาเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด	/	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด	/	255/50 R14
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด	/	6215% 46%
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด	/	9000
ยางขอบกระຈ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		ติดฟิล์ม กระຈต่าง 500
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระຈ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
กระຈหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/	