

ใบตรวจสภาพ

รุ่น NP300 CAB 2.5S

สี เทา

ทะเบียน 2ฒจ 8180 ททท

วันที่ 13/11/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 24/10/68

☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 101320

เลขเครื่อง


เลขคิซซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายถัง				4. โชคอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ มีเสียงตอนเหยียบ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปัดน้ำ	☒		
6. ไฟดักไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย มีเสียงตอนยก	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท่อว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1.กำหนดหน้า (สี).




ข้างขวา



ด้านหลัง 2.ขอบฝาท้าย (สี).

รวม = 3000



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริด	☐	☒ ต่าง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แบริด	☐	☒ ต่าง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แบริด	☐	☒ ต่าง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แบริด	☐	☒ ต่าง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด	215/70R15	☒	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด	11	☒	
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด	11	☒	
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด	11	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ลาย + หมอสีภาพ	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้ฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	หัก			
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		