

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... CHEVROLET สี..... 177 ทะเบียน..... 2-2948 วันที่..... 26 5 65



เลขไมล์..... 24758
 แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☒ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	/		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>รถรีพอร์ท</u>	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่</u>	/		<u>2200</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตโลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยโลโก้ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปักนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	/			14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า หน้า 5 กิ่ง 5 มม. / 1300

ข้างขวา หน้า 5 กิ่ง 5 มม. 1500



ด้านหลัง

ข้างซ้าย หน้า 5 กิ่ง 5 มม. 1300

หน้า 5 กิ่ง 5 มม. 1300

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคิต่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคิต่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคิต่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคิต่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....20 ขนาด.....255/50 ZR18	☒	
	หน้า L ยางปี.....20 ขนาด.....255/50 ZR18	☒	
	หลัง R ยางปี.....20 ขนาด.....255/50 ZR18	☒	
	หลัง L ยางปี.....20 ขนาด.....255/50 ZR18	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็คซิลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	