ใบตรวจสภาพ กฉ 2143 ยโสธร

รุ่นรถ Mitsubishi Mirage 1.2GLX2019 สี ดำ ทะเบียน [redacted] วันที่ 3/10/65

เลขไมล์ 76342

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☑ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☑ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก ☑ กุญแจรีโมท 1 ดอก ☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☑ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		
2. Push Start ☐ มี ☑ ไม่มี			
3. พวงมาลัย Mutifuntion ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. Paddle shift ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. Airbag ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
6. วิทยุ/MP3 ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. AUX ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
8. USB ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
9. Bluetooth ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
11. SD Card ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
14. เซ็นทัลล็อค ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☑ ไม่มี			
16. ที่บังแดด ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☑ ไม่มี			
20. Sensor ☐ มี ☑ ไม่มี			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
22. แตร์ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายนอกรถ			
1. ไฟหน้า	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในเก๋ง	✓		
2. ไฟหน้าปัด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง		✓	
2. น้ำมันเบรก	✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	–	–	
4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓		
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	–	–	
6. น้ำหม้อพัก	✓		
7. ที่ปัดน้ำฝน	✓		
8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
9. แบบเตอร์รี่	✓		
10. สายพาน	✓		
11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
12. อินเตอร์	–	–	
13. เทอร์โบ	–	–	
14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ	✓		
2. ลูกหมากคันชัก	✓		
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ	✓		
4. โช๊คอัพ	✓		
5. กระบุกพวงมาลัย/แลค	✓		
6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	–	–	
9. ยางหูแหนบ	–	–	
10. ครัช	–	–	
11. ปั๊มปั่น	–	–	
12. เพลากลาง	–	–	
13. ปีกนก	✓		
14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)	✓		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า .....

ข้างขวา 2. บังโคลนหลังขวา (สี)





ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (เคาะ)(สี)

ข้างซ้าย .....

สี 2,000 /

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 165/65R14	✓		
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 165/65R14	✓		
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด "	✓		
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด "	✓		
ยางขอบกระจก	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☑ ไม่มี	–	–	
แม่แรง	☐ มี ☑ ไม่มี	–	–	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☑ ไม่มี	–	–	
ฝาครอบกระทะ	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี ☑ ไม่มี	–	–	
กระจกหน้า	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
เสาอากาศ	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		