

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ATTRAAGE

สี ขาว

ทะเบียน 6 กข 7689

วันที่ 11 / 11 / 66

เลขไมล์ 142295

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก



Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 400</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์ <u>เปลี่ยน 1930</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน <u>?</u>	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>เปลี่ยนข้างซ้าย 1800</u>	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสวิตช์ล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมเปอร์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม 1. กองอาทศทั่วข้อกหัก < ๑๐๐๐๐ (คงกับพืหน้า)

ตัวผู้ให้ข้อมูล
600



ด้านหน้า พิกัดรถยนต์ 1000 ข้างขวา



ด้านหลัง ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	/	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	/	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	/	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ฝาครอบบดล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
โซ้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/	