

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 29 03 2567

ทะเบียน ขณ 1089		ยี่ห้อ-รุ่น Mitsubishi Attage		หมายเหตุ สมรณ 6/2/67	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รัดจอย ☒ ระยะดูแล ☒ ซ้ำระเอง				นัด 30/3/67 เวลาเช้า (เวลาจริง)	
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง A+B ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 12 ชั่วโมง 12/3/67 11 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง 8 2 6 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 9 3 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ สีก็ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 6 2 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

คุณวิภาดา

ผู้อนุมัติ