

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ D-Max ST-รถคันที่ 110 ทะเบียน 210-520 วันที่ 1/5/63

เลขไมล์ 84,037 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

บุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ บุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ				๓๑ R	1. ไฟหน้า					
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ไฟหรี่หน้า					
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)					3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี					
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี					4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี					
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี					5. ไฟเลี้ยวหน้า					
6. สัญลักษณ์ไฟ					6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี					
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)					7. ไฟสูง					
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย					
9. วิทยุ MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					9. ไฟหรี่ท้าย					
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี					10. ไฟเบรก					
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี					
12. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง					
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี					13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					
ระบบไฟภายในรถ					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง					
1. ไฟในถัง					1. น้ำมันเครื่อง				๓๒	
2. ไฟหน้าปิด					2. น้ำมันเบรก					
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)					
					4. น้ำมันเกียร์ (AT)					
					5. น้ำมันพวงมาลัย Power					
					6. น้ำหม้อพัก					
					7. น้ำฉีดกระจก					
					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
					9. แบตเตอรี่					
					10. สายพาน					
					11. สภาพเครื่องยนต์					
					ระบบช่วงล่าง					
					1. ลูกปืนล้อ				๓๓	
					2. ลูกหมากคันชัก					
				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ						
				4. รอยร้าวใช้คอป						
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค						
				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง						
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)						
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)						
				9. ยางหุ้มแหนบ						
				10. เบรก						
				11. เชื้อคอป						


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

บาท = 15,000 5 - 6,000
 1103 = 2,500 -
 66510

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด... 1.6 ... นิ้ว		/	/	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		/	/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		/	/	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		/	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... ขนาด... 1.6 ...		/	/	
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....		/	/	
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....		/	/	
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....		/	/	
ยางขอบกระຈก	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี					