


ใบตรวจสอบสภาพรถ


รุ่นรถ 6875 GL สี เทา ทะเบียน SN6-4069 วันที่ 4/3/63
 เลขไมล์ 217,218 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 4.50.63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหว่ง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กัดกิน)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. ไรนาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นท์ลลอค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก	☒	☐	
ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คอป	☒	☐	
ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
ชื่อผู้ตรวจ <u>สมพงษ์</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
ชื่อผู้ลงงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแชน	☒	☐	
				10. เบรก	☒	☐	
				11. เชื้อคอป	☒	☐	




ด้านหน้า

1/1/2022




ข้างซ้าย

ข้อ ๑



ด้านหลัง

1/1/2022



ข้างขวา

ข้อ ๑

พื้นที่ = 1000 พื้นที่ = 1,000
 ๑ = ๕,๐๐๐ ๑๖.๔๐ =
 110๓ = ๕,๐๐๐

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว ฝาครอบ		1/1/2022
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 15		1/1/2022
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		1/1/2022
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ควมบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		ตัวชี้ คม. + บรค.