

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... REVO สี เทา ทะเบียน 2ฒบ 2823 วันที่ 18 ธ.ค. 65



เลขโมล 904355
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา.....ดก
☒ ถูกใจเจริโมท...2.....ดก
☐ ธิมท.....ดก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. กัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>เกียร์ 5 มีปัญ</u>	☒		<u>บ</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>ไม่เปลี่ยน</u>	☒		<u>2150</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน <u>เปลี่ยนสายพาน</u>	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ่หนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมวกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ทำสีกันสนิมทั้งตัว
1500

ข้างขวา ทาสีประตูและบังโคลน 1700
แก้มขา 1500 1 ประตู
ทาสีบังโคลน 1700



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	☐	
หลัง L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R ยางปี <u>90</u> ขนาด.....	☒	☐	
หน้า L ยางปี <u>90</u> ขนาด.....	☒	☐	
หลัง R ยางปี <u>60</u> ขนาด.....	☒	☐	
หลัง L ยางปี <u>90</u> ขนาด.....	☒	☐	
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม็กชิลเลอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจะหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	

ทาสี 12 ลิตร 900