

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ พิกอัพ เบนซ์ 2007 ปี 2018 เกา ทะเบียน 20พพ 2439 วันที่ 21.5.64



เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MBL 2020578 3150 ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท..... ดอก
☐ รีโมท..... ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ			ระบบไฟภายนอก		
ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒		1. ไฟหน้า	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ไฟหรี่หน้า	☒	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	
6. สัญลักระบบไฟ	☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒		7. ไฟสูง	☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			8. ไฟท้าย	☒	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี			10. ไฟเบรก	☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก	☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพัด	☒	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		7. น้ำฉีดกระจก	☒	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. แบตเตอรี่	☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. สายพาน	☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ	☒	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก	☒	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัพ	☒	
1. ไฟในถัง	☒		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒		6. เบรก		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
			9. ยางหนึ่หนึ่		

ชื่อผู้จอง..... 696
 ชื่อผู้ขาย.....

สมโภชน์



ด้านหน้า รถกระบะ 1.6 ลิตร 4 ประตู ข้างซ้าย
ปี 1500



ด้านหลัง

ข้างขวา

สภาพ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	☐	
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 18 ขนาด..... 255/70/16	☐	☒	
หน้า L ☐ ยางปี 18 ขนาด..... 255/70/16	☐	☒	10,000
หลัง R ☐ ยางปี 18 ขนาด..... 255/70/16	☐	☒	
หลัง L ☐ ยางปี 16 ขนาด..... 255/70/16	☐	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		

ทั้งนี้ 1,500
 รวม 10,800
 รวม 15,800