

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Toyota R1000 ปี 2012 สีขาว ทะเบียน กบ 7362 วันที่ 23/01/63

เลขไมล์ 80272 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง MR053HYA305303414 ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 1 ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 22 ส.ค 64


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			☒ L ไม่ติด
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			* ภูเขา 2 ดอก R
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		800
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ				
1. ลูกปืนล้อ							
2. ลูกหมากคันชัก							
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ							
4. โช๊คอัพ							
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค							
6. เบรก							
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)							
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)							
9. ยางหุ้มแบริ่ง							

ชื่อผู้จอง ๐๙๘
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า สะพานเหล็ก
สีเงิน 66 พล
1500



ข้างซ้าย สีรอยสีดริน
1500



ด้านหลัง สะพานเหล็ก
สีเงิน 66 พล
1500



ข้างขวา สีรอยสีดริน
1500
รวม 16,800

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี.....17 ขนาด.....185/60/15	☒	☒	{ 66 พล สีดริน 10,000
หน้า L ☐ ยางปี.....17 ขนาด.....185/60/15	☒	☒	
หลัง R ☐ ยางปี.....17 ขนาด.....185/60/15	☒	☒	
หลัง L ☐ ยางปี.....17 ขนาด.....185/60/15	☒	☒	
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โช้คฝาท้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคดา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		